

LES 8 ÉTAPES CLÉS POUR RÉUSSIR L'ACHAT DE VOTRE ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL



Vous voulez investir dans un nouvel équipement et vous ne savez pas par où commencer ? Voici notre méthode éprouvée en 8 étapes pour garantir un achat rentable, durable et sécurisé.

01 CLARIFIEZ VOTRE BESOIN UTILISATEUR ET ÉLABOREZ UN CAHIER DE CHARGES

Encore appelé User Requirements Spécifications (URS) : Les exigences du cahier des charges doivent tenir compte des produits à fabriquer avec l'équipement (composants entrants ; matières premières, consommables ; dimensions ; variétés ; ...) et portés sur l'installation, la maintenance et la performance de l'équipement, la fiabilité et la durée de vie de la machine, la disponibilité des pièces de rechange, la nettoyabilité de l'équipement, les performances d'exploitation de l'équipement (cadence, temps de cycle, qualité de production, taux maximal de rebuts de la machine), la disponibilité de la documentation constructeur (langue utilisée) et la formation du personnel local par le fournisseur.

Les éléments de conception hygiénique :

- Surfaces de l'équipement lisses, accessibles, nettoyables, et auto-vidangeables dans les zones de traitement humides.
- Matériau des surfaces de l'équipement apte à entrer en contact avec les denrées alimentaires (compatible avec les produits prévus et les produits de nettoyage et de désinfection), inox de préférence.
- Assurance que les matériaux et objets de l'équipement ne peuvent pas, dans des conditions normales ou prévisibles de leur emploi, céder aux denrées alimentaires des constituants.
- Conception de l'équipement minimisant le contact entre les mains de l'opérateur et les produits.

02 LANCEZ UN APPEL D'OFFRES INTELLIGENT

Une fois les besoins clairement définis dans un cahier de charges précis, sollicitez plusieurs potentiels fournisseurs fiables avec ce cahier de charges pour maximiser vos options.

03 ANALYSEZ LES PROPOSITIONS AVEC RIGUEUR

Prenez en compte l'ensemble des critères contenus dans le cahier de charges.

04 SÉLECTIONNEZ UN PARTENAIRE DE CONFIANCE

Il est impératif d'utiliser une matrice de décision pour objectiver votre choix et éviter les mauvaises surprises. Cette matrice reprendra à minima les critères tels que : le prix, la qualité, le service après-vente, la proximité géographique, la langue, la réputation, la maintenance.

05 TESTEZ AVANT DE RÉCEPTIONNER L'ÉQUIPEMENT

Si l'équipement acheté est un équipement conçu spécifiquement pour votre entreprise, il est important de le tester chez le fournisseur (Factory Acceptance Test [FAT]) avant livraison et sur site (Site Acceptance Test [SAT]) pour garantir qu'il correspond à vos attentes.

06 QUALIFIEZ VOTRE ÉQUIPEMENT

La qualification doit porter sur le design, l'installation, l'opérationnel et la performance de l'équipement.

07 INTÉGREZ L'ÉQUIPEMENT DANS VOTRE PRODUCTION ET FORMEZ VOS ÉQUIPES

Avant la mise en service de routine, rédigez des procédures d'utilisation et de maintenance de l'équipement claires afin de garantir une utilisation et une maintenance optimales dès le premier jour. Un équipement performant nécessite des opérateurs compétents. Assurez-vous que vos équipes soient bien formés dès le départ.



08 PROTÉGEZ VOTRE INVESTISSEMENT

La maintenance préventive permet de limiter l'impact des arrêts intempestifs de l'équipement sur la production. Mettez en place un plan de maintenance préventive basé sur les recommandations du fabricant et stockez les pièces détachées critiques afin d'assurer longévité et performance maximale de votre équipement.



CONCLUSION

Suivre méthodiquement ces étapes demande du temps et des ressources, mais c'est un investissement pour la réussite de votre projet industriel. Beaucoup d'entrepreneurs investissent lourdement dans des équipements qui finissent sous-exploités ou rapidement hors service, faute de préparation. Or, pour fabriquer des produits de qualité, il est essentiel de prendre le temps de bien choisir son équipement et s'entourer des bonnes expertises. N'hésitez pas à nous contacter pour un accompagnement personnalisé.